



ATX Power conn.

If solder jumper ON, ATX +12VDC is used for Motor Power (M+)
Si le pont de soudure est en place Le 12VDC de l'alim ATX est utilisé pour l'alim. des moteurs

External Power Motor Connector

8 PWM Outputs / 8 sorties PWM

I2C for direction management and extra I/O
Gestion des directions et I/O par I2C

Motor Driver Circuit / Circuit de pilotage moteurs

Arduino DIGITAL 0-7
Arduino DIGITAL 8-13